



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ СОШ № 42  
О.Н.Золотухина  
« 24 » октября 2023 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42
- 1.2. Адрес объекта 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5782,6 кв.м  
- часть здания 2 этажа 2013,2 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка да 20671 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего с 01.07.2016г. по 16.07.2016 г. капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 (МОУ СОШ № 42)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Оказание образовательных услуг

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка ул. Детская поликлиника №7 – автобусы № 2, 3, 20, 22, 29

Остановка Хлебозавод – автобусы – автобусы 1, 9, 18

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать разноуровневая дорожка (асфальт/бетон/земля), в некоторых местах отсутствие покрытия, невозможность перемещения – размытие земельного участка дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет, отсутствие покрытий, разметок, поребриков, переходов для инвалидных колясок)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД (К), ДУ(О, С, Т, У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зда- нию (участок)	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	1-5,10-13,15,
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	6-8,14, 16,17,21,22
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	18,19,25,26,27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	32
5	Санитарно-гигиенические поме- щения	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	23,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	28-30

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной ин-фраструктуры:** объект доступен условно для слепых, глухих, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями по причине того, что система информации и связи (на всех зонах), а также пути движения внутри здания не соответствуют требованиям, сотрудниками школы оказывается информирование инвалидов (на всех зонах) и сопровождение инвалидов внутри здания, ДЧ-И (О, С, Г, У); временно не доступен для колясочников, т.к. все помещения школы, подходы к зданию не адаптированы для использования инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках (ширина дверных проемов не соответствует требованиям), ВНД-И (К)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2023-2028 гг.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично для всех категорий инвалидов  
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*  
в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: нет; <http://www.zhit-vmeste.ru>

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МОУ СОШ № 42 на 32 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МОУ СОШ № 42 на 19 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»**


(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

**Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:**

Директор МОУ СОШ № 42 О.Н. Золотухина

  
(Подпись)**Члены комиссии:**

Заместитель директора по АХЧ МОУ СОШ № 42 А.А. Пичугина

  
(Подпись)

Заместитель директора по безопасности МОУ СОШ № 42 И.П. Биленко

  
(Подпись)

Учитель физической культуры Л.Н. Сухачева

  
(Подпись)


Руководитель Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Л.А. Кускова

  
(Подпись)


Главный специалист Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

А.Ф. Рожкова

  
(Подпись)**В том числе: представители общественных организаций инвалидов**


Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре

О.А. Полей

  
(Подпись)

Председатель общественной организации городского общества «Слепых»

В.Н. Лешук

  
(Подпись)

Председатель Комсомольского-на Амуре местного отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Л.А. Соловьева

  
(Подпись)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 42

681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2,4,9	На входе на территорию не размещена информация о схеме передвижения по территории	К, О	Размещение информации	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,5,10,11,12,13,15	Пешеходная дорожка разноровневая, с некоторых местах покрытие отсутствует, нет разметок	К, О, С	Необходима полная реконструкция пешеходной дорожки, установка соответствующих знаков и разметки	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	6,7	Частичное разрушение крыльца, отсутствие поручней	К, О	Необходима полная реконструкция крыльца	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К, О	Необходима полная реконструкция крыльца	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	да	-	22	На территории школы не предусмотрена стоянка, возле территории присутствует парковка	К, О	Ремонт парковки возле территории школы, установка знака и разметки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение капитального ремонта	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ-И (О,С,Г,У)	-	1-5,8-17	Капитальный ремонт и реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория не доступна

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 24 » октября 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 42  
681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30  
Наименование объекта, адрес

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	6,7	Отсутствуют поручни, высота крыльца (ступеней) не соответствует, частичное разрушение ступеней; краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К, О, С	Полная реконструкция крыльца	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует	К, О	Полная реконструкция крыльца	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6,7	Входная площадка соответствует открытию полотна дверей наружу. Ширина 2 метра	К, О	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7,21	Пороги у наружной двери превышают 0,014 м, дверь закрывается без задержки в 3 секунды при открытии на 90 градусов	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	20	Отсутствие дренажных ячеек	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение капитального ремонта	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	6,8,14,16,17,21	Капитальный ремонт и реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория не доступна



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 42

681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	18,19	Отсутствие разметки	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	26	Отсутствие разметки, поручней, покрытия	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствует	К,О	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Отсутствует	К,О	Технические решения не возможны	-
3.5	Дверь	Есть	-	21	Отсутствуют специализированные ручки	К,О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	11, 12, 13, 25, 26, 27	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м, крыльца в аварийном состоянии (разрушение)	К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение капитального ремонта	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	11, 12, 13, 25, 26, 27	Капитальный ремонт и реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория не доступна

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 42

681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	-	Приемная расположена на 1 этаже; учебные кабинеты на 1,2,3 этажах	О,С,Г,У		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)	-	32	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория частично доступна

**I Результаты обследования:**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 42

681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от « 24 » октября 2023 г.

**I Результаты обследования:**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 42

681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 42  
681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	31	Нет специально оборудованного места	О,С,Г,У	Полная реконструкция	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	-	31	Капитальный ремонт, полная реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория не доступна

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 42  
681010, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова 30  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует	С,Г	Установить визуальные знаки доступности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует	С,Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует	С,Г	Установить тактильные полосы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (С,Г)	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория не доступна